

SIMBOLOGÍA

- INDICA CORVA A PLANO
- INDICA CORVA A EJE
- INDICA ALBURA DE PAVÓN DE N.P.T.
- INDICA VINE DE PISO TERMINADO
- INDICA CAMBIO DE VINE BRUSPO
- INDICA VINE DE PISO DE PAVÓN
- INDICA ALBURA DE AMBRO SOBRE N.P.T.
- INDICA VINE DE COBERTA
- INDICA VINE DE PISO DE PAVÓN
- INDICA VINE DE PISO DE PAVÓN
- INDICA VINE DE PISO DE PAVÓN
- INDICA VINE DE PISO DE PAVÓN

NOTAS GENERALES

1. LAS CORVAS Y VINES ESTÁN EN METROS
2. LAS CORVAS Y VINES SE VINCULAN EN CORVA
3. LAS CORVAS Y VINES SE VINCULAN EN CORVA
4. EL PAVÓN DE ESTE PLANO ES INCOMPARABLE PARA LA SUPERFICIE


26/03/2022
5:00PM

FIRMAS DE VALIDACIÓN

DR. ALBA MARÍA GARCÍA GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

DR. ALBA MARÍA GARCÍA GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

DR. ALBA MARÍA GARCÍA GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CENTRO DE SALUD TLACOLULAN, MPIO. TLACOLULAN

REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD

CO-01

Ubicación: MATAMOROS SIN ERS. ABASOLO, C.P. 191500
LOC. Y MPO. TLACOLULAN, VER.

Fecha: MARZO 2022

Escalador: S/E

Proyectista: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA