


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



PLANTA ESQUEMÁTICA

CORTE ESQUEMÁTICO

SIMBOLÓGIA

[illegible]

SUPERFICIES
SPECIALTIES, INC.

	142.35 M2	39.90 M2	6.00 M2
SUPERFICIE DE REHABILITACIÓN			
SUPERFICIE DE AMPLIACIÓN			
SUPERFICIE DE R.P.B.I. Y CUBIERTA			

FIRMAS DE VALIDACIÓN

DR. ROSALBA GUTIERREZ POLO
DIRECTORA DE INMUNIZACIÓN

DR. ANA DOLORES CARBASSO JAMORIN
COORDINADORA DE CALIDAD EN SALUD

DR. KARLA PISCORINA BERNALDEZ
COORDINADORA DE INMUNIZACIÓN (Jubilada)

DR. ROBERTO VILLALBA GUTIERREZ
SUBCOORDINADOR DE INMUNIZACIÓN

DR. JUAN CARLOS PASTOR BUSTOS
COORDINADOR DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE ORO

ESCALA GRÁFICA

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DE SALUD**

CENTRO DE SALUD
LOS OTATES, MPIO. ACTOPAN

Tipo de Obra: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD	Calificación: CO-01
Ubicación: Juarez N°6, C.P. 91485, Loc. Los OTATES, Mpio. Actopan, Ver.	Nomenclatura: PLANTA DE CONJUNTO
Justificación: I - XALAPA	Fecha: MARZO 2022 Escala: S/E
Proyectista:	

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS